

PARTNER PROJEKT d.o.o. u stečaju
Prilog 4. procjena i snimci pokretnina cjeline 4. Građevina

 **BERCON** d.o.o.
Kordunska 6,
42000 Varaždin

Naručitelj:

PARTNER PROJEKT d.o.o. u stečaju

Putjane 15
40000 Čakovec
OIB: 95019406246

Radna knjiga procjene i snimaka pokretnina tehnološke cjeline 4. Građevina

***Prilog 4. procjena i snimci cjeline 4. Građevina,
Elaborata procjene vrijednosti pokretnina PARTNER PROJEKT d.o.o. u stečaju***

stanje procjene na dan 09.02.2018.



Procjenu je izvršio Josip Bacinger dipl.ing. strojarstva iz Varaždina, imenovan za stalnog sudskog vještaka strojarske struke na području Trgovačkog suda u Varaždinu, Rješenjem o ponovnom imenovanju broj 4 Su-698/16-6 od 02.veljače 2017. godine.

Procjenitelj
Josip Bacinger dipl. Ing stroj.

Varaždin, veljača, 2018.

PARTNER PROJEKT d.o.o.u stečaju
Procjena za cjelinu - 4. Građevina

Lista procjene pokretnina stečajnog dužnika PARTNER PROJEKT d.o.o.
u dijelu tehnološke cjeline - 4. Građevina

R.br.	Inv.broj	Naziv sredstva	Količina	Status nalaza	procjena vrijednosti u kn	Slika br. Cjeline 4.
137	140	Viljuškar 2,5 T Lifter	1 kom	kvar na kotačima	600	4 - 1
143	242	Cirkularni terminal-cirkularna pila	1 kom	upitna ispravnost	200	4 - 2
155	214	Grijač br.2 za grijanje hale	1 kom	upitna ispravnost	350	4 - 3
156	435	Brusilica kutna EWS 230	1 kom	upitna ispravnost	100	
158	25	Dizalica konzolna BM 300 KG	1 kom	upitna ispravnost	1.200	4 - 4
159	103	Kružna pila	1 kom	upitna ispravnost	300	4 - 5
160	105	Aparat za zavarivanje	1 kom	upitna ispravnost	300	4 - 6
161	108	Mješalica za beton Polier 250 L	1 kom	upitna ispravnost	350	4 - 7
162	144	Rezač betonskih ploča Tip AL43	1 kom	funkcionalno	600	4 - 8
163	282	Dizalica za krovšta	1 kom	nedostaje pogonski dio	2.500	4 - 9
164	346	Cirkular C- 500	1 kom	upitna ispravnost	400	4 - 5
165	351	Čekić GSH 11E UD	1 kom	upitna ispravnost	600	4 - 10
166	391	Cirkular stolni Wind BK-450, 400V	1 kom	upitna ispravnost	250	4 - 11
167	242	Vibro igla EL D35	1 kom	upitna ispravnost	250	4 - 12
		UKUPNO			8.000	

Pokretnine iz ove tehnološke cjeline za vrijeme nalaza nisu bile u korištenju. Obzirom na duže vremensko razdoblje njihovog nekorštenja t.j. mirovanja, nije vjerojatna njihova ispravnost i mogućnost njihovog korištenja bez prethodnog generalnog popravka. Jedino se za rezač betonskih ploča može konstatirati da je funkcionalan, to jest ispravan, iako nije u korištenju.

PARTNER PROJEKT d.o.o.u stečaju
Snimci cjeline 4. Građevina



Slika broj 4-1 -Inventarni broj 140



Slika broj 4-2 -Inventarni broj 242



Slika broj 4-3 -Inventarni broj 214



Slika broj 4-4 -Inventarni broj 25



Slika broj 4-5 -Inventarni broj 103 i 346



Slika broj 4-6 -Inventarni broj 105

PARTNER PROJEKT d.o.o.u stečaju
Snimci cjeline 4. Građevina




Slika broj 4-7 -Inventarni broj 108



Slika broj 4-8 -Inventarni broj 144



Slika broj 4-9 -Inventarni broj 282



Slika broj 4-10 -Inventarni broj 351



Slika broj 4-11 -Inventarni broj 391



Slika broj 4-12 -Inventarni broj 242